

KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba CarPlay / Android Auto adapter




SISUKORD

Komplekti sisu	3
Ühenduse skeem	1
Juhtmevaba CarPlay seadistamine	4
Juhtmevaba Android Auto seadistamine	5
Püsivara värskendus	6
Värskendamine iPhone'is	6
Värskendamine Androidiga nutitefonis	7
Probleemist teatamine	8

ÜLEVADE

Võimaldab iPhone'i omanikul kasutada auto multimeediasüsteemi sisseehitatud juhtmega Apple CarPlay funktsiooni juhtmevabalt.



Võimaldab Androidiga nutitelefoni omanikul kasutada auto multimeediasüsteemi sisseehitatud juhtmega Android Auto funktsiooni juhtmevabalt.




Andmed

Funktsioon	Tootja paigaldatud juhtmega Apple CarPlay või Android Auto muutmine juhtmevabaks
Ühilduvus	Tootja paigaldatud Android Auto / CarPlay funktsiooniga autod
Juhtimine	Auto puuteekraanilt, roolilt ja juhtkangiga
Toitevool	USB 5 V~1 A
Ühenduvus	WiFi ja Bluetooth

Komplekti sisu

Juhtmevaba adapter
USB-pistiku 90° adapter (A–A)
USB-pistiku adapter (A–C)
Kasutusjuhend

Ühenduse skeem



NB! Kui autol on mitu USB-pesa, tuleks adapter ühendada sellesse USB-pesasse, mis on ette nähtud juhtmega Apple CarPlay või Android Auto funktsiooni kasutamiseks.

Juhtmevaba CarPlay seadistamine

- Lülitage sisse oma iPhone'i WiFi ja Bluetooth ning siduge telefon Bluetoothi seadmega „Car2-xxxx“.
- Puudutage iPhone'is avanevat teadet „Pair-Allow-Use CarPlay“ (Seo-Luba-CarPlay kasutamine).
- Mõne sekundi jooksul luuakse CarPlay-ga juhtmevaba ühendus.

Juhtmevaba Android Auto seadistamine


- Veenduge, et rakenduse Android Auto seadetes on valik [Wireless Android Auto] (Juhtmevaba Android Auto) aktiveeritud.
- Siduge oma nutitelefon Bluetoothi kaudu adapteriga: [Car2-xxxx]. See loob mõne sekundi jooksul juhtmevaba ühenduse Android Autoga.

Skannige QR-kood, et lugeda elektroonilist juhendit ning saada kõige värskemad ja põhjalikumad tooteteavet.



Püsivara värskendus

Püsivara värskendamine EI OLE soovitatav, kui kõik funktsioonid töötavad hästi.



NB! Värskendamise ajal vilguvad punane ja sinine märgutuli vaheldumisi. Kui tuli jääb püsivalt põlema, oodake veel 30 sekundit, seejärel tõmmake värskenduse lõpuleviimiseks adapter USB-pesast välja ja ühendage uuesti.

Värskendamine iPhone'is


- Kui teie iPhone loob ühenduse juhtmevaba CarPlay-ga, sisestage iPhone'i brauseris aadress 192.168.1.101, seejärel puudutage värskenduse olemasolu korral valikut „Update“ (Värskenda).
- Kui iPhone ei saanud juhtmevaba CarPlay-ga ühendust luua, liituge adapteri WiFi-võrguga [Car2-xxxx] käsitsi; parool on 88888888. Seejärel sisestage iPhone'i brauseris aadress 192.168.1.101 ja puudutage valikut „Update“ (Värskenda).

Värskendamine Androidiga nutitefonis

1. Sisestage toode auto süsteemi pesasse.
2. Ühendage oma Androidiga telefon toote WiFi-võrguga.
WiFi-võrgu nimi: Car2-XXXX
WiFi-parool: 88888888
3. Avage telefonis brauser.
4. Sisestage otsinguribale aadress 192.168.1.101, et siseneda haldusliidesesse. Vajutage lehe alumises osas nuppu „Switch P2P“.
5. Avage Androidiga telefonis Seaded – WiFi direct ning looge ühendus seadmega „Car2-XXXX“.
6. Avage telefonis uuesti brauser ning aadressil asuv 192.168.1.101 haldusliides.
7. Vajutage haldusliideses värskendamise nuppu (Update). Kui värskendamine on lõppenud, taaskäivitage toode käsitsi.
 - Avage telefonis WiFi >> Täpsemad seaded >> WiFi direct, puudutage valikut [Car2-xxxx] ja veenduge, et ühendus on loodud.



- Sisestage nutitelefoni brauserisse aadress 192.168.1.101 ja värskenduse olemasolu korral puudutage valikut „Update“ (Värskenda).



Probleemist teatamine

Kui teil tekib adapteri kasutamisel probleeme, võite nendest teatada otse veebis ja saata meile tagasiside kuvatõmmisena. Aitame leida lahenduse esimesel võimalusel.

- iPhone'i kasutajad

Kui olete loonud ühenduse WiFi-võrguga [**Car2-xxxx**], sisestage probleemist teatamiseks iPhone'i brauserisse aadress **192.168.1.101**.

- Androidi kasutajad

Probleemist teatamiseks järgige eelmisel leheküljel punktides 1–3 [Värskendamine Androidiga nutitelefonis] esitatud juhiseid ja sisestage seejärel aadress 192.168.1.101.

System Version

Build Number 21112921.1284.2

Choose Headunit

Unit Type Factory OEM CarPlay Unit >

Problem Description


Car Make E.g. Toyota

Model Name E.g. Camry XLE

Year E.g. 2020

Detailed description of the problem:
Please enter text here.

Submit



Seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Talitlus peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

- 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke raadiohäireid;
- 2) seade peab taluma sellele mõjuvaid raadiohäireid, sh ebasoovitavat talitlust põhjustada võivaid häireid.

Google, Google Play, Android ja Android Auto on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja muudes riikides. Apple, iPhone, iPad ja CarPlay on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja muudes riikides. Me ei ole seotud ettevõtetega Google Inc. ja Apple Inc. Kõik muud käesolevades dokumendis nimetatud kauba- ja teenusenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid.