

Kasutamine

1. Voltige päikesepaneelid lahti ja asetage need otsese päikesevalguse kätte.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil päikesepaneeliga.
3. Asetage ühendatud seade laadija taskusse või hoidke seda otsese päikesevalguse eest, sest otsene päikesevalgus ja liigne kuumus võivad seadet kahjustada.

Tähepanu

1. Valguse intensiivsus mõjutab laadija väljundit. Ere päikesevalgus tagab optimaalsed laadimistingimused.
2. Kasutage seadme laadimiseks originaal- või sertifitseeritud kaableid.
3. Ärge jätke vedelike kätte.
4. Ärge võtke lahti.
5. Vältige mahakukkumist.
6. Vältige äärmuslikke temperatuure.